

深圳市水泥及制品协会

关于协会在日常车辆安全管理检查中发现若干问题的通知

深砼协【2019】017号

各会员企业：

为了配合政府监管部门进一步加强行业安全生产运输，减少运输过程中事故的发生，预防重、特、大交通运输安全事故的发生，提升行业交通安全管理，“2019年1月25日市交警局泥头办组织全市罐式车辆企业在市交警局泥头办培训中心召开了罐式车辆企业安全管理工作会议，会上宣布自2019年1月28日起，市交警局按照“行业自律、行业自治”，实现行业车辆安全管理标准化、规范化，防范重特大事故的发生，全面推进我市罐式车运输行业安全生产工作，正式向深圳市水泥及制品协会下放罐式车安全管理事权。

自2019年1月28日实施的混凝土行业罐式车辆安全检查工作以来，发现罐式车辆存一些安全隐患，因此，协会对日常车辆检查提出以下几点要求：

一、罐式车辆在完成右侧盲区雷达、监控摄像头以及倒车盲区雷达和监控摄像头的安装后，发现部分企业日常没有及时做好清洁工作，设备在运行一段时间后，由于灰尘、水泥浆等附着在监控摄像头，导致驾驶室的显示屏无法看清楚。这方面，请各企业务必做好盲区雷达、监控摄像头的日常清洁工作。

二、车辆的反光警示标识清洁卫生状况较差，不能随时保持干净整洁，使得反光警示标识失去应有的反光作用，路上行驶存在安全隐患，企业应当保持反光警示标识的干净整洁。

三、车牌（包括黄牌、档案号牌、放大号牌），较常出现肮脏、破损、不清晰的情况。因此，请企业加强对车牌的管理，出现上述情况的应当做好整改再

上路。

四、罐式车企业的公司制度、资料台账不完善，多出现为：台账资料不规范、缺少对应的负责人签名、缺少盖章等。对于台账的管理，协会在日常检查中会以书面方式提醒和帮助企业进行台账的完善和整改。

截止到2019年8月9日，协会共完成了143次、3654台罐式车的安全管理检查。在政府相关监管部门对安全管理日益重视，严加监管的形势下，协会日常通过对企业场地、资料台账、车辆开展行业自律检查，促使混凝土企业的生产、运输安全意识不断加强，使安全管理水平得到有效提升，最终目的是为了车辆安全管理的常态化，最大限度减少并杜绝交通事故的发生。

